

Travaux objets du marché (AP-2018/01)

Travaux d'urgence de mise en sécurité et de consolidation des voûtes fissurées du chœur et du clocher de l'église de HEILTZ-L'EVEQUE, inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH).

1. CLOCHER (INTERIEUR) - Parties hautes des 4 faces du clocher, depuis le plancher des combles

- Echafaudages de pied (fourniture et location)
- Platelage de répartition
- Nettoyage du comble (fientes, déchets, etc.), compris gravois en décharge contrôlée.
- Fourniture et taille de pierres de type Tervoux.
- Fourniture et pose de cintre bois provisoire pour permettre le refouillement.
- Refouillement de pierre.
- Dépose-repose de pierre en recherche, dans l'encombrement des bois de charpente.
- Remplacement de pierre en recherche.
- Nettoyage de parement.
- Traitement biocide.
- Rejointoiement.
- Ragréages.
- Calfeutrements.
- Gravois.

2. CHEVET ET TRAVEE DU CLOCHER (INTERIEUR) - Murs gouttereaux Nord et Sud

- Echafaudages intérieurs de pied (fourniture et location).
- Protection du mobilier pendant les travaux.
- Protection des sols et des bancs.
- Echafaudages extérieurs de pied (fourniture et location) pour accès aux combles du chevet.
- Sapine (fourniture et location)
- Echafaudage en bascule sur poutrelle préfa. aluminium (fourniture et location).
- Protection de la couverture de la sacristie.
- Nettoyage du comble (fientes, déchets, etc.), compris gravois en décharge contrôlée.
- Dépoussiérage de fissure.
- Protection des baies.
- Fourniture et taille de pierres de type Tervoux.
- Reprise d'éléments de voussoir.
- Refouillement de pierre.
- Dépose-repose de pierre en recherche, dans l'encombrement des bois de charpente.
- Remplacement de pierre en recherche.
- Purge et bouchement de fissure.
- Renforcement de fissure reprise (scellement à la résine de fibre de verre).
- Nettoyage de parement.
- Traitement biocide.
- Rejointoiement sur pierre de taille.
- Rejointoiement sur voutain.
- Ragréages.
- Gravois.